空になったヘリウムガス容器「バルーンタイム」の廃棄方法



ヘリウムガスが空になりましたら、下記の手順にて安全孔の穴を露出させ、不燃ごみ、粗大ごみ、又はスチールの資源ごみとして最寄りの市町村・自治体の指示に従って処理してください。また市町村・自治体によっては廃棄できない場合もございます。その際は、お手数ですが下記購入店へご返送ください。

※処理費用として、返送費用はお客様にご負担頂いて おります。





STEP 2



黒い注入ノズルを取り去り、コックを解放し、完 全に空であることを確認してください。

肩にある安全孔にマイナスドライバーを当て、ハンマーで軽く叩きます。





めくるように安全孔のフタをはがします。





完全に穴が開きました。この時点で容器は単なる「鉄くず」です。不燃ごみ、粗大ごみ、又はスチールの資源ごみとして最寄りの市町村・自治体の指示に従って処理してください。